



Erratas de NAAWS 4.0

Hasta el 1 de diciembre de 2021

En el manual, todas las erratas se muestran en **texto azul** con la **fecha** de vigencia.

Sección 04

Página 81, elemento 04.5.5.3.1.1 - Modificado "CONTRACHAPADA EUROPEA" a "CONTRACHAPADA MULTICAPA EUROPEA".

Página 85, Ítem 04.6.11.3 Albura - Asignación, agregue los grados A y B "S".

Página 88, elemento 04.8.1 - Se cambió "Tabla 04-046" a "Tabla 04-009".

Página 91, elemento 04.16.1.2 y 04.17.1.2 – Modificado "ASTM D120-37-12" a "ASTM D1037-12(2020)".

Sección 10

Página 170, artículo 10.6.14.4 - Modificado. . ."3/8" (9,5 mm) corona x 19,1 mm a máximo de"...a..." "1/4" (6,4 mm) corona x 3/4" (19,1 mm) retroceder a máximo de"...

Page 170, Ítem 10.6.14.4 - Correct staple direction in Illustration.

Página 175, artículo 10.6.16.5.1.13 y 14 - Modificado "CONTRACHAPADA EUROPEA" a "CONTRACHAPADA MULTICAPA EUROPEA".

Página 180, NUEVO Ítem 10.6.22.2.6 - Agrega un método de carpintería adicional de mortaja y espiga.

Página 182, artículo 10.6.25.1.2 - Modificado..."cuando estén biseladas o"...a...cuando estén biseladas con núcleo de MDF o...".

Página 184, elemento 10.7.4.3 - Se cambió "4.5%" a "5.5%".

Sección 11

Elimine toda referencia a TFL:

Página 186 - Dentro de "Incluyendo:" y los elementos 11.1.1 y 11.1.2.1.

Página 188 - Dentro del artículo 11.4.5.

Glosario

Página 294 - Se cambió "CONTRACHAPADA EUROPEA" a "CONTRACHAPADA MULTICAPA EUROPEA" dos veces y se eliminó capa de manzana.